


AMPÈREMÈTRE DC



LIMITES DE RÉALISATION

		Déviation 90°			250°		
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Raccordement direct	Position zéro, gauche ou central	50 mA à 20 A			500 µA à 12 A		
Raccordement à signal de process	Position zéro armée	4-20 mA	10-50 mA	2-10 mA	4-20 mA	10-50 mA	2-10 mA
Raccordement sur shunt	Position zéro, gauche ou central	50 mV	60 mV	100 mV	120 mV	150 mV	300 mV

RACCORDEMENT DIRECT

		Déviation 90°			240°		
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Calibre	Échelle						
5 A	0-5 A	■	■	■	■	■	■
10 A	0-10 A	■	■	■	■	■	■
15 A	0-15 A	■	■	■			
25 A	0-25 A		■	■			

RACCORDEMENT SUR SHUNT 100 MV

		Déviation 90°			240°		
Format		48 x 48	72 x 72	96 x 96	48 x 48	72 x 72	96 x 96
Shunt	Échelle 1,2 In						
5 A	0-6 A	■	■	■	■	■	■
10 A	0-12 A	■			■	■	■
15 A	0-18 A	■			■	■	■
20 A	0-24 A	■	■	■	■	■	■
25 A	0-30 A	■	■ C90S 1403	■ C90S 1503	■	■	■
30 A	0-36 A	■	■	■	■	■	■
40 A	0-48 A	■	■	■	■	■	■
50 A	0-60 A	■	■ C90S 1406	■ C90S 1506	■	■	■
60 A	0-72 A	■	■	■	■	■	■
75 A	0-90 A	■	■ C90S 1408	■ C90S 1508	■	■	■
100 A	0-120 A	■	■ C90S 1409	■ C90S 1509	■	■	■
125 A	0-150 A	■	■	■	■	■	■
150 A	0-180 A	■	■ C90S 1411	■ C90S 1511	■	■	■
200 A	0-240 A	■	■	■	■	■	■
250 A	0-300 A	■	■ C90S 1413	■ C90S 1513	■	■	■
300 A	0-360 A	■	■	■	■	■	■
400 A	0-480 A	■	■	■	■	■	■
500 A	0-600 A	■	■ C90S 1416	■ C90S 1516	■	■	■
600 A	0-720 A	■	■	■	■	■	■
1000 A	0-1200 A	■	■	■	■	■	■


PRODUIT SUR MESURE

	Raccordement	Déviation	Format	Position zéro	Calibre	Début/fin échelle
Exemple	direct signal process	90° 250°	72 x 72 96 x 96	gauche armé	60 A 4-20 mA	0-60 A 0-1500 tr/mn



Accessoires

Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...
page 225



SHUNTS

De 1 à 6000 A. Vaste choix quelle que soit votre application.
page 140