

WATTMÈTRE VARMÈTRE



L'ensemble est constitué d'un indicateur analogique et d'un convertisseur de mesure externe.

DÉVIATION 90° - 250°

Échelle linéaire, étendue de mesure à la demande (puissance apparente kva, active kW ou réactive kvar)

Indicateur analogique magnéto-électrique 2 mA (ou autre calibre sur demande) en association avec un convertisseur de mesure T82 ou TRIAD (voir chapitre Convertisseurs)

Classe de précision : 1,5

CONVERTISSEURS A ASSOCIER

Le convertisseur à associer à l'indicateur analogique sera sélectionné dans le chapitre "CONVERTISSEURS" de ce catalogue.



T82N



TRIAD 2

PRODUIT SUR MESURE

	Réseau	Déviaton	Format	Fréquence	Rapport TC	Direct/TT	Tension ou rapport TT	Début d'échelle	fin d'échelle	Modèle convertisseur
Exemples	mono actif	90°	72 x 72	50 Hz	1000/5 A	Direct	230 V	0 kW	250 kW	TRIAD

PRODUITS ASSOCIÉS

Accessoires



Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...

page 225



TRIAD 2

Convertisseurs numériques 1 à 4 sorties analogiques. Classe 0,1.

page 156



Transformateurs de courant

Passage de câble, de barre, tore fermé ou tore ouvrant, ...

page 108



Les T82N

Convertisseurs à technologie analogiques.

page 170