

PHASEMÈTRE



DÉVIATION 90° - 250°

Échelle en $\cos \varphi$

Indicateur analogique magnéto-électrique 2 mA (ou autre calibre sur demande) en association avec un convertisseur de mesure TRIAD (voir chapitre Convertisseurs)

Classe de précision : 2,5

L'ensemble est constitué d'un indicateur analogique et d'un convertisseur de mesure externe.

CONVERTISSEURS A ASSOCIER

Le convertisseur à associer à l'indicateur analogique sera sélectionné dans le chapitre "CONVERTISSEURS" de ce catalogue.



T82N



TRIAD 2

PRODUIT SUR MESURE

	Réseau	Déviaton	Format	Fréquence	Fréquence	Secondaire TC	Tension	Étendue de mesure	Modèle convertisseur
Exemples	mono actif	250°	72 x 72	50 Hz	50 Hz	5 A	230 V	0,5 cap /1/0,5	TRIAD

PRODUITS ASSOCIÉS



Accessoires

Joint d'étanchéité, bague de fixation, cadran, manchon, ...
page 225



Transformateurs de courant

Passage de câble, de barre, tore fermé ou tore ouvrant, ...
page 108



TRIAD 2

Convertisseurs numériques 1 à 4 sorties analogiques. Classe 0,1.
page 156